











리콜제품 리스트(51개)








<문의처>








☞ 국표원 제품시장관리과(043-870-5424), 한국제품안전협회(02-890-8300)

□ LED 등기구 : 43개









순번	제조(수입, 판매)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합 내용	제품사진
1	보승전기	한국	HD11166-13003A	BS-LED235	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:0.65mm 기준:2.5mm 이상 (공간) 측정:0.65mm 기준:1.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 	
2	보승전기	한국	HD11166-13006	BS-LED260	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:1.09mm 기준:2.5mm 이상 (공간) 측정:1.09mm 기준:1.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 	
3	S.F.L (광명전기)	중국	HU11342-14001A	SFS-TW30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:1.75mm 기준:2.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 	
4	CDN라이팅	한국	JD11086-13001	CDN-30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 	
5	아시아슈퍼네트웍제조장	한국	HD11170-14009	GL-30A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.18mm 기준:2.5mm 이상 - 충전부와 외곽 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.84mm 기준: 5mm 이상 (공간) 측정:2.84mm 기준: 3mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 	





6	한아테크	한국	HH11662-12012	HA-LEDS CF10W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:1.37mm 기준:2.5mm 이상 (공간) 측정:1.37mm 기준:1.5mm 이상 - 충전부와 외곽 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:0.92mm 기준: 5mm 이상 (공간) 측정:0.92mm 기준: 3mm 이상 ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 전자식스위치 변경 	
7	화이브엔텍(주)	한국	HH11594-14014	FM-LEDS CF	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:1.98mm 기준:2.5mm 이상 - 충전부와 외곽 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.97mm 기준: 5mm 이상 (공간) 측정:2.97mm 기준: 3mm 이상 ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - LED 수량, PCB 패턴 변경 	
8	아세아전기(주)	한국	HD11037-13016	ASE-AL25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.15mm 기준: 2.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - LED 수량, PCB 패턴, 외관, 컨버터 변경 	
9	아세아전기(주)	한국	HD11037-13015	ASE-AL50	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.15mm 기준:2.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관, PCB 패턴 변경 	
10	(주)엘이디그린티	한국	HH11863-14001	LGT-DL15 D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.25mm 기준:2.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, PCB 패턴, LED 수량 변경 	

11	광민라이팅	한국	HD11150-14008	KM-LS15A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원 양극 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정:2.22mm 기준:2.5mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전자식스위치 삭제, 컨버터, PCB 패턴, LED PKG 변경 		
12	희테크	한국	JH11414-12004A	LED D/S 15 (LED D/L 15)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
13	YI EN KAI LIGHTING (이지엔산업)	중국	JU11224-14002	EMK-TW30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
14	한아테크(주)	한국	HH11662-13019	HA-LEDF155	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC1440V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
15	Crea LED	한국	JH11078-12003	PENIEL-LED78	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
16	씨티전기(주)	한국	HD11004-14076A	ELTIME-50W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
17	동성조명	중국	JU11234-13005	DD-20	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		

18	YI EN KAI LIGHTING (이지엔산업)	중국	JU11224-13005	EMK-TW60W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
19	비에엔프코리아	한국	JD11072-12001	BF-304	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
20	덕일조명	한국	HA11011-11023A	맥스6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관, 전자식스위치 변경 		
21	(주)수연라이팅	한국	JH11543-13002B	SY-LED-50W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
22	일신산업	한국	SH11014-12001	Is-led60	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 연면거리 및 공간거리(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽 간 절연거리 부적합 ※ (연면) 측정: 0.0mm 기준: 2mm 이상 (공간) 측정: 0.0mm 기준: 1mm 이상 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외관, 컨버터 변경 		
23	아시아슈퍼네트웍제조장	한국	HD11170-13002A	WM-050A-LED250	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외관, 내부구조, LED 수량 변경 		
24	장안조명	한국	JH11582-14001	JA-LED15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		


25	삼양전기	한국	HA11146-13006	SY-LED50 W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외관, 컨버터 변경 		
26	삼창휴먼라이트	한국	HH11112-10027	SCH-L12 (SCH-L6)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 삭제, 전자식스위치 추가, 외관 변경 		
27	(주)에이치에스엘이디라이트	한국	JH11023-13007	HS-TW44 W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
28	(주)동영	한국	JC11003-13007A	ATL81W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 내부회로, 외관 변경 		
29	광성산업	한국	HH11609-13010A	KSLED60 W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 퓨즈 삭제, 외관 변경 		
30	(주)쓰리씨라이트인더스	한국	HH11816-14009A	RTF37-12W (3C-A15W)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
31	(주)동영	한국	JC11003-10001F	ATL1601(10W)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		

32	(주)닛시라이텍	한국	JB11015-12001	NSDL-6120-15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
33	(주)위지아이	한국	JE11017-12002	WG16SP-R S-GW	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
34	백운조명	한국	HG11007-11009A	BW-90	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
35	백운조명	한국	HG11007-11010A	BW-8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전자식스위치 추가, 컨버터, 외관 변경 		
36	LDS Lighting (광진조명)	중국	JU11259-14001	LDS-DL15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
37	(주)장안조명	한국	JH11582-14013	JA-LED15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
38	종로조명	한국	JA11027-13006	JR-112L1218	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 인렛사용(인증시 미사용), 컨버터 변경 		
39	파룩스(주)	한국	JD11090-14002	PL-60W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		

40	(주)장안조명	한국	JH11582-14014	JA-LED15S	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전자식스위치 삭제, 컨버터, 외관 변경 		
41	성화전자	한국	JA11173-14001	SH-1000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전자식스위치 추가, 컨버터, 외관 변경 		
42	예도전기조명	중국	JU11213-14001	YDLLD-15KJ	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터 변경 		
43	예도전기조명	한국	HH11402-10003A	YDL-20W	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC1440V 견디지 못함 ○ 접지설비(중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 외곽에 접지 연결 안됨 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		

□ LED 램프 : 8개

순번	제조(수입, 판매)업체	제조국	인증번호	모델명	부적합 내용	제품사진	조치
1	S.F LIGHTING (아세아전기)	중국	JU11025-13003	T-LED-A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
2	HE Lighting (에스엠비)	중국	HU11042-12034	LEDEL13W-HE	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		

3	HE Lighting (에스엠비)	중국	HU11042-13047	LEDVD4.5E17-HE	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
4	Cr Photoelectric Technology Co Ltd (제일조명)	중국	HU11251-13003A	JE-103	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
5	Yuhaiyou Lighting (준성테크)	중국	HU11295-13004A	KCL E26-7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
6	Harim (케이엠라이팅)	중국	JU11243-13002	EIL-12(LL-114)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 부품변경(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 컨버터, 외관 변경 		
7	파크몰	-	-	백색박스 LED FPL 램프 주광색 (36W대체용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 캡 온도상승(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 기준치 초과 ※ 측정: 114.8℃ 기준: 60℃ 		
8	고려물산	-	-	썬버드 LED FPL 18W(36W(ocp)주광색	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 외곽사이 AC2880V 견디지 못함 ○ 캡 온도상승(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 기준치 초과 ※ 측정: 63℃ 기준: 60℃ 	