

គោលការណ៍ច្បាប់សុវត្ថិភាពស្វ័យសម្រាប់កម្មករ ពីឧស្សាហកម្ម ដែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត

<p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center;">រថយន្តលើកទំនិញ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ អ្នកបើកបរត្រូវមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវ ✓ ពេលមិនប្រើប្រាស់ ត្រូវ ដកសោរថយន្តចេញ ✓ រៀបចំអ្នកផ្តល់សញ្ញា និងអនុវត្តតាមសញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ✓ ពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពកៅអី និងគោរព ល្បឿនកំណត់ 	
<p style="text-align: center;">②</p> <p style="text-align: center;">វេទិកាការងារកម្ពស់</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ពាក់ មួកសុវត្ថិភាព និង ខ្សែសុវត្ថិភាព ហើយភ្ជាប់កងខ្សែឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ✓ ពិនិត្យ ស្ថានភាពផ្លូវមុនពេលឆ្លងទី (រលាក់/គ្រោះថ្នាក់) ✓ ហាម ទាញ ឬរុញ វេទិកាលើអាកាស ខណៈពេលមានមនុស្សនៅលើវា 	
<p style="text-align: center;">③</p> <p style="text-align: center;">ម៉ាស៊ីនសង្កត់ដែក</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ពិនិត្យការដំណើរការ ឧបករណ៍ការពារអុបទិសុវត្ថិភាព ✓ ហាម បិទ ឬធ្វើបញ្ឈប់ដំណើរការ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពប្រើដៃទាំងពីរ ✓ ពេលដំឡើងពុម្ព (Die) ឬការងារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវប្រើរបាំងការពារ (Safety Block) 	
<p style="text-align: center;">④</p> <p style="text-align: center;">ម៉ាស៊ីនបាញ់ធ្លាស្លឹក</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ពិនិត្យ ការភ្ជាប់ Gate Guard ✓ ពិនិត្យ ទីតាំង និងដំណើរការ ប្តូរធុងបញ្ឈប់បន្ទាន់ ✓ ពេលប្តូរពុម្ព ឬជួសជុល/សម្អាត ត្រូវ កាត់ផ្តាច់ចរន្ត និងដាក់ស្លាក (ហាមប្រើ/ហាមបើកដំណើរការ) 	
<p style="text-align: center;">⑤</p> <p style="text-align: center;">ការងារផ្ទុកទម្ងន់ធ្ងន់</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ហាមមនុស្សមិនពាក់ព័ន្ធ ចូលតំបន់ការងារ ✓ រក្សា ចម្ងាយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ រវាងកម្មករ ✓ ពិនិត្យ និងផ្លាស់ប្តូរ ខ្សែពានសម្រាប់ការលើក 	
<p style="text-align: center;">⑥</p> <p style="text-align: center;">ឧស្សាហកម្មរ៉ូបូត</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ហាមចូលក្នុង តំបន់ចលនារបស់រ៉ូបូត ✓ ពិនិត្យការដំណើរការ ឧបករណ៍ការពារ ✓ ពេលត្រួតពិនិត្យ ឬជួសជុល ត្រូវ បញ្ឈប់ដំណើរការជាមុន 	

គោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះដែលត្រូវគោរពសម្រាប់កម្មករ

ពីសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម

<p>⑦</p> <p>ការងារផ្សារ</p>	<p>✓ ពាក់ របាំងម៉ាស់មុខការពារ (Welding Face Shield)</p> <p>✓ ពេលតភ្ជាប់ឧស្ម័ន ត្រូវ ពិនិត្យឧស្ម័នសាជាថ្មី</p> <p>✓ ត្រូវដឹងវត្ថុងាយនេះ ហើយដំឡើងទីតាំងឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ សំពត់ការពារផ្កាភ្លើង</p>	
<p>⑧</p> <p>ការងារអគ្គិសនី</p>	<p>✓ ពាក់ ឧបករណ៍ការពារអ៊ីសូឡង់</p> <p>✓ ពិនិត្យ ការភ្ជាប់ខ្សែដី</p> <p>✓ ដំឡើង និងពិនិត្យ ឧបករណ៍កាត់ចរន្តលេចឆ្លាយ</p>	
<p>⑨</p> <p>ការងារទាក់ទងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់</p>	<p>✓ សិក្សា និងយល់ដឹងទិន្នន័យសារធាតុសុវត្ថិភាព</p> <p>✓ ពាក់ ឧបករណ៍ការពារសមស្រប</p> <p>✓ ត្រូវពាក់ វ៉ែនតាការពារបើមានហានិភ័យបែក ឬខ្ចាត</p>	
<p>⑩</p> <p>ការងារក្នុងលំហបិទ</p>	<p>✓ ពាក់ ឧបករណ៍ដកដង្ហើម ឬ ម៉ាស់ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់</p> <p>✓ វាស់ កម្រិតអុកស៊ីសែន និងឧស្ម័នគ្រោះថ្នាក់ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្យល់ មុនចូល</p> <p>✓ ហាមធ្វើការតែម្នាក់ឯង ត្រូវមាន អ្នកតាមដាន និង ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង</p>	
<p>⑪</p> <p>ការងារកាប់ឈើ</p>	<p>✓ ហាមធ្វើការក្រោម ដើមឈើដែលជាប់/ព្យួរ</p> <p>✓ កំណត់ ទិសដៅកាប់ និងអនុវត្ត មុំ និងជម្រៅកាប់ ឲ្យត្រឹមត្រូវ</p> <p>✓ សម្អាតឧបសគ្គ និងរៀបចំ ផ្លូវគេចខ្លួន និងកន្លែងជម្លៀសសុវត្ថិភាព</p>	
<p>⑫</p> <p>ការងារថែទាំ និងជួសជុល</p>	<p>✓ មុនធ្វើការ ត្រូវ កាត់ផ្តាច់ថាមពល</p> <p>✓ ដាក់ស្លាក «ហាមប្រើ/ហាមបើកដំណើរការ»</p> <p>✓ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ត្រូវពិនិត្យជុំវិញ ហើយបើកដំណើរការឡើងវិញ</p>	